


Technische Zeichnung



1. Bemaße die technische Zeichnung vollständig.
2. Zeichne die technische Zeichnung im Maßstab von 1:2 auf ein weißes Blatt und bemaße sie vollständig.